

حراقات الديزل

العمل على مرحلتين



النوع	النموذج	الرمز
972 T	RL 34MZ	3470210
972 T	RL 34MZ	3470211
973 T	RL 44MZ	3470310
973 T	RL 44MZ	3470311
973 T	RL 44MZ	3470340
973 T	RL 44MZ	3470341

شهادة المطابقة .R.A 2009/7/17 & 2004/1/8

المُصنِع:

ريالو شركة مساهمة
إيطاليا - 37045 لنيانو (VR)
الهاتف: 0039.0442.630111
http://www.riello.com

يتم التوزيع و التسويق من طرف:

VAN MARCKE HQ
LAR Blok Z 5,8
B-8511 Kortrijk
Aalbeke (Belgium)
الهاتف: 7511 23 56 (32)
البريد الإلكتروني: riello@vanmarcke.be
الموقع: www.vanmarcke.com

نصرح بالوثيقة التالية أن سلسلة الآلات التي سيتم وصفها مطابقة للنموذج المذكور بشهادة المطابقة CE، و قد تم تصنيعها و توزيعها باحترام المنضومات المذكورة بقانون 2004/1/8 و قانون 2009/7/17


نوع المنتج: حراق الديزل

النموذج			
973 T	972 T		
RL 44MZ	RL 34MZ		
143	130	NOx (مغ/كيلوفات ساعة)	القيم القصى
6	8	CO (مغ/كيلوفات ساعة)	

المنظومة المطبقة: EN 267 و A.R. بتاريخ 2004/1/8 بتاريخ 2009/7/17.

مدير البحث و التطوير
RIELLO S.p.A. - إدارة المواقف
المهندس. F. Maltempi

لينيانو، 2021.05.03



الحراق متحصل على علامة CE للاتحاد الأوروبي و مطابق للمعايير الأساسية للتوجيهات التالية:

– توجيهات المطابقة للقوة الإلكترومغناطيسية 2014/30/UE؛

– توجيهات التيار الفلطي المنخفض 2014/35/UE؛

– توجيهات الآلات 2006/42/CE.

يتبع الحراق درجة الحماية IP 40 حسب النظم EN 60529.

علامة التعرف

تحمل لائحة التعريف للمنتج رقم الهوية، النموذج و أهم المعلومات التقنية و معلومات حول أداء المنتج. الفتح الغير المسموح، الإزالة، عدم وجود اللائحة التعريفية للحراق و كل ما لا يسمح لنا بالتحديد و التعرف على الحراق تجعل عمليات التركيب و الصيانة صعبة جدا و خطيرة.

تحذيرات عامة

لضمان احتراق يولد كمية صغيرة من الانبعاثات الملوثة، يجب على حجم و نوع غرفة احتراق مولد الحرارة احترام قيم معينة. لذا ننصحكم بالاتصال بالخدمة التقنية للمساعدة قبل اختيار هذا النوع من الحراقات و ذلك لاختيار المرسل المناسب.

العمال المؤهلين للقيام بهذه الأعمال هم العمال المتحصلين على المؤهلات التقنية و المهنية المذكورة بالقانون 5 مارس 1990 رقم 46. يتمتع التنظيم التجاري بشبكة كثيفة من الفروع و الخدمات التقنية التي تجمع تقنيين يشاركون دوريا بدروس تكوين و تحديث و ذلك بمركز التكوين للشركة. يجب استعمال الحراق للأغراض التي تم انتاجه من أجلها.

لا يتحمل المنتج أية مسؤولية بالعقد أو خارج العقد بالنسبة للأضرار التي يمكن أن يتعرض لها أشخاص، حيوانات أو أشياء ناتجة عن أخطاء بعملية التركيب و التعديل للحراق، عن استعمال سيئ، خاطئ و غير معقول أو عن عدم اتباع كتيب الارشادات الذي يتم توفيره مع الحراق نفسه أو عن تدخل يقوم به تقنيون غير مؤهلين.

معلومات للمستخدم

في حالة حدوث مشاكل بعملية التشغيل أو العمل، يقوم الحراق بعملية "توقف للسلامة" يمكن التعرف عليها بالإشارة الحمراء لتوقف الحراق. لإعادة ظروف العمل العادية اضغط على زر الفتح أو التشغيل. عندما يبدأ الحراق عمله، ينطفئ الضوء الأحمر. يمكن إعادة هذه العملية 3 مرات على الأقصى. تدخل عمليات "توقف للسلامة" للعديد من المرات تجبر تدخل الخدمة التقنية للمساعدة.

قواعد أساسية للسلامة

يمنع استعمال الجهاز من قبل أطفال أو أشخاص غير مؤهلين.

يمنع منعاً باتاً سد شبكة الشفط و التشتت باستعمال ملابس، أوراق أو أشياء أخرى و سد فتحة التهوية بالمكان الذي تم به تركيب الجهاز.

يمنع القيام بأية عملية تصليح للجهاز من قبل تقنيين غير مؤهلين و دون ترخيص.

جذب و لف الأسلاك الكهربائية عملية تعد خطيرة.

تمنع كل عمليات التنظيف و ذلك قبل قطع التيار الكهربائي للجهاز من شبكة التزويد .

لا تقوموا بتنظيف الحراق أو أجزاء منه باستعمال مواد سريعة الإحترق (البنزين، الكحول، الخ).

يمكن تنظيف الهيكل الخارجي للجهاز باستعمال ماء و صابون فحسب.

لا تضعوا الأشياء فوق الحراق.

لا تتركوا أوعية و مواد سريعة الالتهاب بالمكان الذي تم به تركيب الجهاز.

تم استعمال الرموز ببعض أجزاء الكتيب :

⚠️ **انتبه** = تشير الى العمليات التي تستلزم انتباها خاصا و مهارة تقنية.

⊘ **ممنوع** = بالنسبة للعمليات التي لا يجب القيام بها بشكل قطعي.

المقدمة

- كتيب الاستعمال المُقدم مع الحراق:
- يعتبر جزءاً مهماً جداً من المنتج و لا يجب أن يتفرق منه؛ لا بد من المحافظة على هذا الكتيب لمطالعة عند الحاجة و يجب أن يصاحب الحراق في حالة التنازل عنه لفائدة مالك أو مستعمل آخر أو في حالة نقله لمنشأً آخر. في حالة اتلاف أو ضياع الكتيب يجب المطالبة فوراً بنسخة أخرى لدى فرع الخدمات التقنية للحرفاء بالمنطقة؛
 - يتم استعمال هذا الكتيب من طرف عملاء متخصصين؛
 - يوفر معلومات و تحذيرات هامة جداً حول سلامة تركيب، تشغيل، استعمال و صيانة الحراق.

تسليم الجهاز و كتيب التوجيهات

- عند تسليم الجهاز لا بد أن:
- يتم تسليم كتيب التوجيهات من الممون الى المستعمل مباشرة مع اعلامة بضرورة الاحتفاظ به بنفس المكان الذي يتم فيه تركيب مُولد الحرارة.
 - يشمل الكتيب على المعلومات التالية:
 - رقم التسجيل للحراق;

.....

- عنوان و رقم الهاتف لأقرب مركز صيانة؛

.....

.....

.....

- يجب على موفر الجهاز أن يُعلم الزبون حول:
- استعمال الجهاز
- كل الاختبارات اللازمة قبل تشغيل الجهاز
- الصيانة و ضرورة مراقبة الجهاز مرة كل سنة على الأقل من قبل مبعوث الشركة المنتجة أو من طرف تقني متخصص.
- ننصحكم بالقيام بعقد صيانة، لضمان مراقبة دورية.

2	البيانات الفنية.....
3	موديلات مختلفة.....
3	الإكسسوارات (بالطلب):.....
4	وصف الحراق (A).....
5	صندوق التعبئة- الوزن (A) - مقاييس تقريبية.....
5	الحجم الجملي (B) - مقاييس تقريبية.....
5	ملحقات.....
6	مجالات العمل (A).....
6	غلاية تجربة (B).....
7	التركيب.....
7	وضعية العمل (A).....
7	صفحة الرجل (B).....
8	طول الخرطوم (A).....
8	تثبيت الحراق على الرجل (A).....
9	اختيار الفالانت للمرحلة 1° و 2°.....
10	تركيب الفالانت.....
11	ضبط رأس الاحتراق.....
12	النظام الهيدروليكي.....
13	الروابط الهيدروليكية (B).....
14	المضخة (A).....
14	تشغيل المضخة.....
15	ضبط الحراق.....
15	التشغيل.....
15	كيفية العمل.....
17	تشغيل الحراق.....
18	العمل حسب النظام.....
18	عدم الإشعال.....
18	إطفاء الحراق أثناء التشغيل.....
19	المراقبات النهائية.....
20	الصيانة.....
22	افتح الحراق (A).....
22	صيانة لوحة التحكم الكهربائي (B).....
22	في حالة تغيير المضخة و/أو الروابط (C).....
23	تشخيص حالة برنامج بدء التشغيل.....
26	الملحق.....
26	الربط الكهربائي.....
27	الرسم للوحة التحكم الكهربائي.....

إرشادات

- : توضح الأشكال المشار إليها في النص إلى ما يلي
- في نفس صفحة النص ؛ A تفصيل 1 لشكل (A)=1
- . الموجود في صفحة A 3 = تفصيل 1 لشكل (A)=1

RL 44MZ			RL 34MZ			النموذج	
973 T			972 T			النوع	
485 - 235			395 - 154			المرحلة 2°	القدرة الخارجية (1) تدفق (1)
418 - 204			340 - 132				
41 - 20			33,6 - 13				
235 - 155			154 - 97			المرحلة 1°	
204 - 133			133 - 83				
20 - 13			13 - 8,3				
ديزل						المحروق	
11,8 كيلوفات ساعة/كغ 10,2 (كيلوكالوري/كغ/10.200)						- القدرة الحرارية الدنيا	
0,85 - 0,82 كغ/دسمتر ³						- الكثافة	
6 (cSt 6 - 1,5°E)						اللزوجة 20°C مئوية	
<ul style="list-style-type: none"> متقطع (توقف واحد على الأقل كل 24 ساعة). ثنائي المراحل (لهب مرتفع ومنخفض) وأحادي المراحل (الكل - لا شيء) 							
2						الفالات	
مرجلات: بالماء، البخار، بالزيوت							
40 - 0						الاستعمال العادي	
60						الحرارة الخارجية	
الدرجة الحرارة القصوى بالسلسيوس						درجة حرارة هواء الاحتراق	
230 - 400 مع المحايد ~ +/- عشرة 10 % 60/50 ثلاثي الأطوار			230 ~ +/- عشرة 10% أحادي الطور - 60/50			التزويد بالطاقة الكهربائية	
2800 450 415/380 - 240/220 2,0 - 1,2			2800 300 240 - 220 2,4			عدد دورات المحرك بالدقيقة فاط فولط هرتز	
425/16						المحرك الكهربائي	
450/12,5						مكثف المحرك	
230 فولط 12x2 كيلوفولط 0,2 أمبار 30 ميلي أمبار						محول التشغيل	
67 20 - 10 60			45 14 - 7 60			تدفق المضخة (بضغط 12 بار) مجال الضغط درجة حرارة المحروق	
750			700			الطاقة الكهربائية المستوعبة	
IP40						درجة الحماية	
70 81			68 79			الدوي (2) الضغط الصوتي القدرة الصوتية	
						داسيبال (A)	

- (1) الظروف التي تمت بها القياسات: درجة الحرارة الخارجية 20°C سلسيوس الضغط البارومتري 1013 ميليبار الارتفاع 0 متر فوق مستوى البحر.
- (2) ضغط الصوت مُقاس في معمل الاحتراق التابع للجهة الصانعة، مع تشغيل الشعلة بمرجل الاختبار وعند الخرج الاسمي الأقصى. قدرة الصوت مُقاسة بطريقة "المجال الحر"، وفقاً للمواصفة EN 15036، وتبعاً "لدقة: الفئة 3" لدقة القياس، كما هو محدد بالمواصفة EN ISO 3746.

النموذج	الرمز	التزويد الكهربائي	طول الخرطوم مم
RL 34MZ	3470210	أحادي الطور	216
	3470211	أحادي الطور	351
RL 44MZ	3470310	أحادي الطور	216
	3470311	أحادي الطور	351
	3470340	ثلاثية الطور	216
	3470341	ثلاثية الطور	351

الإكسسوارات (بالطلب) :

• عدة الرأس الطويل

الحراق	RL 34MZ	RL 44MZ
	الرمز. 3010426	الرمز. 3010425

الرمز. 3010419	• عدة الروابط النظيفة
الرمز. 3010453	• عدة ما بعد التهوية
الرمز. 3010450	• عدة عداد الساعات
الرمز. 3010448	• عدة الزر النفاضلي
الرمز. 3010386	• عدة الحماية ضد ازعاج موجات الراديو في حالة تركيب الحراق بأماكن مميزة تخضع لإزعاج موجات راديو (بعث الإشارة يفوق 10 فولط/متر) الناتج عن وجود انفرتز أو لتطبيقات تفوق فيها طول روابط الترمستات 20 مترا، هناك عدة حماية تربط بين المعدات و الحراق.

• مُزيل الغازات و الهواء

يمكن للديزل المشفوط من طرف المضخة أن يحتوي على كمية من الهواء موجود بالديزل نفسه و المتعرض لضاهرة الضغط المعكوس أو لخلق غير محكم لبعض الأجزاء. بالمنشآت ذو أنبويان يعود الهواء الى الصهريج باستعمال أنبوب العودة؛ بالمنشآت أحادية الأنبوب، لا يخرج الهواء و بسبب ذلك تغييرات الضغط بالمضخة و العمل السيئ للحراق. للتخلص من هذه المشكلة، ننصحكم بتركيب مُنظف محروقات قرب الحراق و ذلك للمنشآت أحادية الأنبوب. يمكن تسليمه بنموذجان تثنان:

الرمز. 3010054 دون فلتر



الرمز. 3010055 دون فلتر

• خاصيات جهاز ازالة الغازات

- تدفق الحراق : 80 كغ/ساعة الحد الأقصى
- ضغط الديزل : 0,7 بار الحد الأقصى
- درجة الحرارة الخارجية : 40 درجة سلسيوس القصوى -
- درجة حرارة الديزل : 40 درجة سلسيوس القصوى -
- أنابيب التوصيل للربط : 4/1 بوصة

وصف الحراق (A)


- 1 أقطاب الاشعال
- 2 رأس الاحتراق
- 3 برغي لتعديل رأس الاحتراق
- 4 مراقبة ضوئية لمراقبة تواجد الشعلة
- 5 برغي لتثبيت المروحة بالفلنجة (شفاه الربط)
- 6 مسارات لفتح الحراق و لمراقبة رأس الاحتراق
- 7 رفاع هيدروليكي لتعديل مصراع الهواء بالمرحلة 1° و 2°
- عند توقف الحراق يكون مصراع المروحة مغلق بشكل تام و ذلك لتخفيض التشنت الحراري للمرجل الناتج عن جذب المدخنة التي تجذب الهواء من فم الشفط للمروحة
- 8 مجموعة الفالات للمرحلة 1° و المرحلة 2°
- 9 مضخة
- 10 صفيحة مُعدة لقبول 4 أنقاب، تسمح بمرور الأنابيب المرنة و الأسلاك الكهربائية، دخول الهواء للمروحة
- 11 مقبس ضغط المروحة
- 12 فلنجة للتثبيت على المرجل
- 14 قرص استقرار الشعلة
- 15 مشير للشعلة
- 16 ممددات للمسارات (6)
- 17 كنتكتر المحرك و الريلية الحرارية مع زر للفتح (RL 44MZ ثلاثي الأطوار)
- 18 مكثف المحرك (RL 34MZ - RL 44MZ أحادي الأطوار)
- 19 معدات كهربائية مع منبه ضوئي يشير الى توقف الحراق و زر للتشغيل
- 20 مفتاحين كهربائيين:
- الأول لـ "يشغل لا يشغل" للحراق
- الآخر لـ "المرحلة 1° - 2°".
- 21 قوابس للربط الكهربائي
- 22 مدخل الهواء
- 23 تعديل ضغط المضخة
- 24 صفيحة مُعدة لقبول 2 أنقاب، تسمح بمرور الأنابيب المرنة.



(A)

هناك حالتين توقف الحراق:
توقف الأجهزة: اشتعال زر (الإشارة الضوئية الحمراء) الجهاز (A)19 يشير الى أن الحراق في حالة توقف. للتشغيل من جديد اضغط على الزر لمدة تتراوح بين ثانية واحدة و 3 ثواني .
توقف المحرك. من نوع (RL 44MZ ثلاثي الأطوار): لتشغيله من جديد اضغط على زر الريلية الحرارية (A)17

- صندوق التعبئة- الوزن (A) - مقاييس تقريبية**
- يتم ارسال الحراقات داخل صناديق من الكرتون مقاييسها موجودة بالجدول (A).
 - أما وزن الحراق بالصندوق فهو موضح أيضا في الجدول (A).



مليمترا	A	B	C	كغ
RL 34MZ	1000	500	485	32
RL 44MZ	1000	500	485	33


D88

(A)

- الحجم الجملي (B) - مقاييس تقريبية**
- الحجم الجملي للحراق موضح بالرسم (B). من المهم معرفة أنه في حالة مراقبة رأس الاحتراق يجب على الحراق أن يكون مفتوحا وذلك بجذب الجزء الخلفي على المسارات. يمكن أن نجد قياس الحراق وهو مفتوح و دون غطاء بالقيمة O.

ملحقات

- 2 - الأنابيب اللينة
- 2 - حاشيات للأنابيب اللينة
- 2 - نبيلس للأنابيب اللينة
- 1 - غشاء واقى من الحرارة
- 2 - وصلات (16) (A) للقبضان المنزلقة (6 موديلات بماسورة لهب 351 - مم)
- 4 - مسامير قلاووظ لتثبيت فلانشة الحراق في الغلاية 25 x 8.
- 2 - قوابس للربط الكهربائي (RL 34MZ و RL 44MZ) أحادي الطور
- 3 - قوابس للربط الكهربائي (RL 44MZ ثلاثي الأطوار)
- 1 - تعليمات
- 1 - دليل قطع الغيار



مليمترا	A	D	E	(1) F	H	I	L	(1) O
RL 34MZ	442	422	508	216 - 351	140	305	138	780 - 915
RL 44MZ	442	422	508	216 - 351	152	305	138	780 - 915

(1) الخرطوم: قصير - طويل

(B)

مجالات العمل (A)

يمكن تشغيل الحراقات موديل RL 34MZ - RL 44MZ بطريقتين : أحادية المراحل و ثنائية المراحل .

يجب أن يتم اختيار . تدفق المرحلة 1° بالمجال A الموجود بالرسوم البيانية التالية
تدفق المرحلة الأولى يجب أن يتم اختياره من ضمن المجال B. يوفر هذا المجال التدفق الأقصى للحراق من خلال الضغط بغرفة الاحتراق.
يمكن التحصل على نقطة العمل برسم خط عمودي انطلاقا من قيمة التدفق المرغوبة و خط أفقي انطلاقا من قيمة الضغط الموافقة له بغرفة الاحتراق. النقطة التي يتم التحصل عليها من التقاء الخطان هي نقطة العمل و يجب أن تبقى بالمجال B.

إنتبهوا:

تم تحديد مجال العمل في بيئة ذات درجة حرارة 20 درجة مئوية و ضغط باروميتر يبادل 1013 ميليبار (0 متر تقريبا فوق مستوى سطح البحر) مع رأس احتراق مضبوط كما هو موضح في صفحة 11.



غلاية تجربة (B)

مجال العمل تم بمراحل خاصة حسب منهجية تم تحديدها بالنظم EN 267
يشير الشكل (B) إلى قطر وطول غرفة الاحتراق للتجربة .

مثال: التدفق 35 كغ/ساعة:


القطر 50 الطول 1,5 متر.

في حالة عمل الحراق بغرفة احتراق تجارية و صغيرة جدا، يجب القيام بتجربة تمهيدية.



D3866

(A)



D454

(B)

التركيب

⚠ يجب أن يتم تركيب الحراق باتباع و احترام القوانين و التوجيهات المحلية.


وضعية العمل (A)

⚠ تكون عملية التركيب رقم 1 مُحبذة لأنها العملية الوحيدة التي تسمح لكم بصيانة الآلة كما هو مذكور بالكتيب التالي. تكون عملية التركيب رقم 1 مُحبذة لأنها العملية الوحيدة التي تسمح لكم بصيانة الآلة كما هو مذكور بالكتيب التالي. عمليات التركيب رقم 2, 3 و 4 تسمح للأجهزة بالعمل و لكنها تجعل عملية صيانة و مراقبة رأس الإحتراق صعبة نوعا ما الصفحة 15.


⊖ أي عملية تركيب أخرى تُعد مُضرة بالعمل الجيد للآلة. عملية التركيب رقم 5 ممنوعة و ذلك لأغراض السلامة.

صفحة المرجل (B)

انقبوا صفحة غلق غرفة الإحتراق كما هو مذكور بـ (B). يمكن رسم موقع الثقب المسننة باستعمال الغشاء الواقي من الحرارة الذي يتم تسليمه مع الحراق.



(A)



مليمتر	A	B	C	
RL 34MZ	160	224	M 8	
RL 44MZ	160	224	M 8	

(B)

طول الخرطوم (A)


يجب اختيار طول الخرطوم حسب اشارات و نصائح مصنع المرجل. في كل الحالات يجب أن يكون أكبر من سماكة باب المرجل، كاملة الأطوال، L (مم) المتوفرة هي :

الخرطوم (7):	RL 44MZ	RL 34MZ
• قصير	216	216
• طويل	351	351

بالنسبة للمراجل التي تتميز بدروان أمامي للدخان (10)، أو غرفة عكس الشعلة، يجب توفير حماية بمواد تتحمل الحرارة المرتفعة (8)، بين عازل المرجل (9) و الخرطوم (7).

يجب على الحماية التي تم استعمالها أن تسمح باستخراج الخرطوم.

بالنسبة للمراجل التي تتميز بجزء أمامي يتم تبريده بالماء ليس هناك حاجة للغشاء الواقي (8-9)(A)، إذا لم تكن هناك مطلب معين و واضح من قبل مُصنِّع المرجل.



D3867

(A)

تثبيت الحراق على المرجل (A)

قموا بفك الخرطوم (7) و الكوع (5) عن الحراق (4):

فك المسامير (2) من القضبان المنزلقة (3).
قموا بفك البرغي (1) و اجذبوا الحراق الى الخلف على المسارات (3).

استعملوا البراغي الأربعة المتوفرة مع الآلة و ذلك بعد حماية أسنان البرغي بمواد تشحيم. استعملوا البراغي الأربعة المتوفرة مع الآلة و ذلك بعد حماية أسنان البرغي بمواد تشحيم. الربط بين الحراق و المرجل يجب أن يكون محكم الغلق.

اختيار الفلاتل للمرحلة 1° و 2°

الحراق مُطابق لمطالب الإنبعاثات المطلوبة بالنظام EN 267.

لضمان انبعاثات مستقرة يجب استعمال فالات نصحت بها شركة ربالو بكتيب الإرشادات و بالتحذيرات.

إنتبه: ننصحكم بتغيير الفالات كل سنة خلال عملية الصيانة الدورية.

أحذر: استعمال فالات مختلفة عن تلك التي نصحت بها ربالو شركة مساهمة و عمليات الصيانة الدورية السيئة لا تُعتبر انعدام احترام حد الإنبعاثات المطلوبة حسب النظم الجارية و في بعض الحالات يشكل ذلك خطرا حقيقيا على الأشياء و الأشخاص. يعني ذلك أن الأضرار التي يمكن أن تحدث جراء استعمال سيئ و عدم تطبيق الإرشادات المذكورة بالكتيب التالي، لا يمكن أن تتحمل مسؤوليتها بأي شكل الشركة المُصنعة.

يجب أن يتم اختيار تلال الفالات من ضمن الإرشادات الموجودة بالجدول (A).

الفالة الأولى تحدد تدفق الحراق بالمرحلة 1° .
الفالة الثانية تعمل مع الفالة الأولى و الاثنان تحددان تدفق الحراق بالمرحلة 2°

يجب اختيار تدفق المرحلة الأولى و المرحلة الثانية من ضمن القيمات الموجودة بالصفحة 2.

استعملوا الفالات مع درجة تذبذب 60° درجة و الضغط المنصوح به هو 12 بار .

عادة للفالتان نفس قيمة التدفق، و لكن عند الحاجة، يمكن لفالة المرحلة 1° :

- تدفق قيمته أدنى بـ 50% من قيمة التدفق الكاملة، عندما ترغبون بتخفيض الحد الأقصى للضغط المعاكس عند الإشتعال؛
- تدفق أعلى من 50% من قيمة التدفق الاجمالية، عندما ترغبون بتحسين الاحتراق بالمرحلة الأولى.

مثال مع RL 34MZ

قوة المرجل = 270 كيلوفات - الأداء 90%
القوة المطلوبة من الحراق =

$$270 : 0,9 = 300 \text{ كيلو فوات}$$

$$300 : 2 = 150 \text{ كيلوفات لكل فالة}$$

يلزمنا فالتان متساويتان، 60°، 12 بار:


$$1^\circ = \text{GPH } 3,00 - 2^\circ = \text{GPH } 3,00$$

أو فالتان مختلفتان:

$$1^\circ = \text{GPH } 2,50 - 2^\circ = \text{GPH } 3,50$$

أو:

$$1^\circ = \text{GPH } 3,50 - 2^\circ = \text{GPH } 2,50$$

فالات منصوح بها	كيلوفات 12 بار	كغ/ساعة (1)			GPH	60 
		14 بار	12 بار	10 بار		
H 60° DANFOSS دانفوس	51,0	4,7	4,3	3,9	1,00	RL 34MZ
A 60° DELAVAN ديلافان	64,0	5,8	5,4	4,8	1,25	
PL 60° MONARCH مونارك	77,0	7,0	6,5	5,8	1,50	
P 60° HAGO هايكو	89,0	8,2	7,5	6,8	1,75	
	100,8	9,2	8,5	7,7	2,00	
	112,7	10,4	9,5	8,6	2,25	
	125,7	11,5	10,6	9,6	2,50	
	139,3	12,8	11,8	10,7	2,75	
	150,6	13,8	12,7	11,5	3,00	
	162,5	14,9	13,7	12,4	3,25	
	175,5	16,1	14,8	13,5	3,50	
	203,5	18,7	17,2	15,6	4,00	
	226,5	20,7	19,1	17,3	4,50	
A 45° DELAVAN ديلافان	77,0	7,0	6,5	5,8	1,50	
MONARCH مونارك 45°	89,0	8,2	7,5	6,8	1,75	
PL-PLP	100,8	9,2	8,5	7,7	2,00	
P 60° HAGO هايكو	112,7	10,4	9,5	8,6	2,25	
	125,7	11,5	10,6	9,6	2,50	
	139,3	12,8	11,8	10,7	2,75	
	150,6	13,8	12,7	11,5	3,00	
	175,5	16,1	14,8	13,5	3,50	
	201,6	18,4	17,0	15,4	4,00	
	226,5	20,7	19,1	17,3	4,50	
	251,4	23,0	21,2	19,2	5,00	
	276,3	25,3	23,3	21,1	5,50	
	302,4	27,7	25,5	23,1	6,00	

(1) الديزل: الكثافة 0,84 كغ/دسم³
اللزوجة 4,2 cSt / بدرجة حرارة 20 درجة سلسيوس
درجة الحرارة 10 سلسيوس

(A)

تركيب الفالات

في هذه المرحلة من التركيب، لا يزال الحراق منفصلا عن الخرطوم؛ لذا يمكن تركيب الفالتان بمفتاح ذو يد متحركة (1) (A) (ذو 16 مم) وذلك بعد ازالة غطاءات البلاستيك (2) (A)، و مرورا من الفتحة الوسطى لقرص استقرار الشعلة. لا تستعملوا مواد للتثبيت: حاشيات، أشرطة عازلة أو مواد سادة. توخوا الحذر لكي لا تضروا أو خدش مكان تثبيت الفالة. يجب أن يتم تثبيت الفالة بشكل قوي و لكن دون الوصول الى القوة القصوى المسموح بها للمفتاح الذي تم استعماله.



فالة العمل للمرحلة الأولى موجودة تحت أقطاب الإشتعال، الصورة (B).
تثبتوا من أن تكون الأقطاب مركبة كما في الصورة (B).

و أخيرا قموا بتركيب الحراق (4) (C) على المسارات (3) و تمريره للوصول الى الفلنجة (5)، يجب أن يكون مرتفعا قليلا و ذلك لتفادي تضارب أو تلامس قرص تثبيت الشعلة بالخرطوم.

ثبتوا البراغي (2) على المسارات (3) و البرغي (1) الذي يثبت الحراق على الفلنجة.


في حالة ضرورة تغيير الفالة بعد أن تم تركيب الحراق على المرجل، يمكنكم المبادرة بالطريقة التالية:

- افتحوا الحراق على المسارات كما هو مذكور بالرسم (A) بالصفحة 8.
- فكوا الصماويل (1) (D) و المجموعة المتكونة من الصحن و المروحة (2)
- غيروا الفالة بالمفتاح (3) (D).



D3868

(C)



D3869

(D)

ضبط رأس الاحتراق

في هذه المرحلة من التركيب، يكون قد تم تثبيت الخرطوم و الكم بالمرجل كما هو مذكور بالرسم (A) بالصفحة 8.

أديروا البرغي (1) (A) حتى الوصول الى نفس مستوى الخط بالصفحة (2) (A) مع سطح الرقاقة (3) (A)


مثال:

RL 44MZ مع فالتان ذات 3,00 GPH و الضغط بالمضخة 12 بار.

ابحثوا بالجدول (A) بصفحة 9 على الفالتان ذات 3,00 GPH:

$12,7 + 12,7 = 25,4$ كغ/ساعة (الموافق لـ 300 كيلوفات).

الرسم البياني (B) يشير الى أنه بالنسبة لتدفق يعادل 25,4 كغ/ساعة يحتاج الحراق RL 44MZ الى تعدیل رأس الاحتراق بالخط 3 تقريبا.



(A)

D3910

ملحوظة

إذا كان الضغط بغرفة الاحتراق معادلا لصفر ميلليبار، يجب تعديل الهواء بالعودة بالنظر الى الخط المتقطع بالرسم البياني (B).

بعد عملية تعديل الرأس، ركبوا الحراق (4) (A) صفحة 8 من جديد على المسارات (3) (A) بصفحة 8


على مسافة تعادل 100 مم من الكم (5) (A) صفحة 8، أدخلوا أسلاك الإلكتروودات و بالتالي قموا بجذب الحراق حتى الوصول الى الكم.

ثبتوا البراغي (2) (A) صفحة 8 على المسارات (3) (A) صفحة 8.

ثبتوا الحراق الى الكم باستعمال البرغي (1) (A) صفحة 8.

تنبيه

خلال عملية غلق الحراق على المسارات، من المهم جذب أسلاك تيار الجهد العالي الى الخارج بشكل ناعم حتى تكون ممتدة بشكل جيد.



(B)

D3870

النظام الهيدروليكي

التزويد بالوقود

دارة الأنابيب (A)

يتمتع الحراق بمضخة شفط أوتوماتيكية و بالتالي ذلك يسمح للحراق بالتزويد التلقائي، باحترق الحد الأقصى المذكور بالجدول.

صهريج بمكان أعلى من الحراق A

من المهم أن لا يتجاوز الحد P عشر أمتار لكي لا يتضرر عنصر الغلق للمضخة و الحد V يجب أن لا يتجاوز 4 أمتار ليسمح للمضخة بالانطلاق أوتوماتيكيا حتى في حالة تواجد صهريج فارغ تقريبا.

صهريج بمكان منخفض بالنسبة للحراق B


الضغط المعاكس بالمضخة لا يجب أن يتجاوز 0,45 بار (35 سنتيمتر Hg). الضغط التي يفوق القيمة التي تم ذكرها يسبب تسرب غاز من المحروقات؛ تصبح المضخة صاخبة و يقلل ذلك أيضا من مدة عملها. ننصحكم بتركيب أنابيب العودة على نفس مستوى أنابيب الشفط؛ سحب أنابيب الشفط يصبح صعبا.

نظام بالحلقات

يتكون نظام الحلقات من أنبوب رئيسي ينطلق من الصهريج و يعود اليه و به مضخة ثانوية تساهم بتدفق المحروقات تحت الضغط. هناك تفرع من الحلقة يهدف الى تزويد الحراق. يعتبر هذا النظام ضروريا في حالة عدم تمكن مضخة الحراق من التزويد الأوتوماتيكي نظرا للمسافة و/او اختلاف الارتفاع مع الصهريج يفوقون القيم المذكورة بالجدول.

مفتاح الرسم (A)

- H = اختلاف الارتفاع بين المضخة و صمام القاعدة
L = طول الأنابيب
Ø = القطر الداخلي للأنبوب
1 = الحراق
2 = المضخة
3 = فلتر
4 = صمام يدوي للإعتراض
5 = قناة الشفط
6 = صمام القاعدة
7 = صمام يدوي للغلق السريع مع جهاز تحكم عن بعد (بايطاليا فقط)
8 = صمام كهربائي للإعتراض (بايطاليا فقط)
9 = قناة العودة
10 = صمام الاحتياط (بايطاليا فقط)



الطول (متر)						الإرتفاع
RL 44MZ Ø (مليمتر)			RL 34MZ Ø (مليمتر)			H+ H- (متر)
12	10	8	12	10	8	
152	90	35	160	134	52	4,0 +
152	80	30	160	119	46	3,0 +
152	69	26	160	104	39	2,0 +
130	59	21	160	89	33	1,0 +
119	53	19	160	80	30	0,5 +
108	48	17	160	73	27	0
97	43	15	144	66	24	0,5 -
86	37	13	128	58	21	1,0 -
64	27	9	96	43	15	2,0 -
42	16	4	65	28	8	3,0 -
20	6	-	33	12	-	4,0 -

(A)

الروابط الهيدروليكية (B)

تتمتع المضخة بسباي باس يربط بين العودة و الشفط. هي مُركبة على الحراق مع الباي باس مغلق بالبرغي (6) (B) بالصفحة 18. و بالتالي من الضروري ربط الأنابيب المرنين بالمضخة.

عندما يتم تشغيل المضخة بغلق العودة و برغي الباي باس مركبة، تتعطل الآلة فوراً.

أزيلوا الغطاءات من أنابيب التوصيل و العودة للمضخة.


ثبتوا الأنابيب المرنة بالمكان الصحيح باستعمال الحاشيات التي تم توفيرها مع لآلة.

خلال عملية التركيب لا يجب أن تخضع الأنابيب المرنة للفتل.

قموا بتمرير الأنابيب المرنة عبر أفتاب الصفيحة بالجهة اليسرى (5) (B)، بعد إزالة الغشاء الذي يغلق الأفتاب، أو باتباع الإرشادات التالية: أزيلوا البراغي (1)، أفتحوا الصفيحة بالأجزاء (2-3) و أزيلوا الغشاء الذي يغلق الثقبان (4).

نظموا الأنابيب بشكل يمنع دسها أو اقترابها من الأجزاء الساخنة للمرجل.

و أخيراً، أربطوا الطرف الآخر للأنابيب اللينة بالنيلس التي تم توفيرها باستعمال مفتاحان: الأول بالرابط المُدور للأنبوب اللين، للتثبيت و الآخر على النيلس، لمقاومة الجهد عند التثبيت.




D3871

(A)

المضخة (A)

- 1 - شفط "4/1 G
- 2 - عودة "4/1 G
- 3 - ربط المانومتر "8/1 G
- 4 - ربط جهاز خلق الفراغ "8/1 G
- 5 - تعديل الضغط
- A - التدفق الأدنى بضغط 12 بار
- B - حقل الضغط عند الدخول
- C - الضغط المعاكس الأقصى بعملية الشفط
- D - حقل اللزوجة
- E - درجة الحرارة القصوى للديزل
- F - الضغط الأقصى بعملية الشفط و العودة.
- G - تعديل الضغط بامصنع
- H - عرض أجزاء التفتية بالفلتر



AN 67 C		AN 57 C		المضخة	
67	20 - 10	45	14 - 7	كغ/ساعة	A
	0,45		0,45	بار	B
	75 - 2		75 - 2	بار	C
	60		60	cSt	D
	2		2	درجة سلسيوس	E
	12		12	بار	F
	0,150		0,150	بار	G
				ميليمتر	H

تشغيل المضخة

- قبل تشغيل الحراق، تثبتوا من أنه ليس هناك انسداد بأنبوب العودة بالصهرج. الانسداد يمكن أن يسبب تكسير جزء التثبيت الموجود على عمود المضخة. (يتم تسليم المضخة من طرف المصنع مع باي باس مغلق)
- للسماح للمضخة بالعمل الأتوماتيكي يجب حل أحد البراغي (3) (A) للمضخة لإخراج الهواء المتواجد بأنبوب الشفط.
- شغلوا الحراق و اغلقوا أجهزة التحكم مع وضع زر التبديل (1) (B) بصفحة 15 على وضعية "يعمل". يجب على المضخة أن تدور بنفس اتجاه السهم الموجود على الغطاء.
- عندما يخرج الديزل من البرغي (3) ذلك يعني أن المضخة بدأت عملها. أوقفوا الحراق على الفور: زر التبديل (1) (B) بصفحة 15 في وضع "لا يعمل" و تثبتوا البرغي (3).
- قطر و طول أنابيب الشفط يحددان الوقت اللازم لهذه العملية. إذا لم ينطلق عمل المضخة و يتوقف الحراق، انتضروا 15 ثانية ثم أعيدوا عملية التشغيل. و هكذا دواليك. بعد 5-6 محاولات التشغيل، انتظروا 2-3 دقائق لتبريد المحول لا تضيقوا المقاومة الضوئية لتفادي توقف الحراق؛ يتوقف الحراق في كل الحالات بعد عشرة ثواني من تشغيله.
- **أنتهوا:** يمكن القيام بالعملية المذكورة أعلاه لأن المضخة تترك المصنع وهي ملأنة بالوقود. إذا تم تفريغ المضخة، يجب تعبئته بالوقود من الغطاء حتى مقياس الفراغ و ذلك قبل تشغيله.
- إذا فاق طول أنابيب الشفط 20-30 مترا، يجب ملئ قنوات الربط بمضخة منفصلة.

D481

(A)

ضبط الحراق



يجب أن تتم عملية التشغيل الأولى من طرف تقنيين مؤهلين و لهم المعدات اللازمة.

التشغيل

ضعوا زر التبديل (1) بوضعية "يعمل".
خلال عملية التشغيل الأولى، عند المرور من المرحلة 1° الى المرحلة 2°، هناك انخفاض مؤقت لضغط المحروقات و يعود ذلك الى عملية تعبئة أنبوب الفالسة الثانية. يمكن لهذا الانخفاض أن يسبب توقف الحراق، و عادة يكون مرافقا بنبضات.

بعد القيام بالتعديلات التي تم ذكرها سابقا، يجب على عملية تشغيل الحراق أن تحدث صوتا مساويا لصوت عمل الحراق العادي. إذا لاحظتم نبضة أو أكثر من نبضة أو تأخير في عملية الاشتعال بعد فتح الصمام الكهربائي للديزل، اتبعوا النصائح المذكورة بالصفحة 24: الأسباب 34÷42.

كيفية العمل

للحصول على تعديل مثالي للحراق يجب القيام بتحاليل على غازات الاحتراق للوقود الخارجة من المرجل و التدخل على النقاط التالية.

• فاللات المرحلة 1° و المرحلة 2°

أنظر الى المعلومات الموجودة بالصفحة 9

• رأس الاحتراق

تعديل رأس الاحتراق التي تم سابقا لا يستدعي الى تغيير أو تحويل ما عدا في حالة تغيير نسبة التدفق للحراق بالمرحلة 2°.


• ضغط المضخة

12 بار: هو الضغط الذي تم تعديله بالمصنع و يعتبر عادة الضغط المثالي يحتاج عادة الى تغييره الى:

10 بار: لتخفيض تدفق المحروقات. يمكن لهذه العملية أن تتم إذا كانت درجة الحرارة البيئية أكثر من 0 درجة سلسيوس لا يجب أن ينزل الضغط تحت 10 بار: يمكن أن يشكل ذلك بعض الصعوبات لعملية فتح الرافعة؛


14 بار: لزيادة تدفق المحروقات أو للحصول على عمليات تشغيل آمنة عند وجود درجات حرارة منخفضة، أقل من 0 درجة سلسيوس.

لتغيير ضغط المضخة أديروا البرغي (5) (A) بصفحة 14 .



D3872

(A)



D469

(B)

نماذج 50 هرتز

نماذج 60 هرتز

RL 44MZ		RL 34MZ		RL 44MZ		RL 34MZ	
α	GPH	α	GPH	α	GPH	α	GPH
20	3,00	20	2,25	22	3,00	20	2,25
24	3,50	22	2,50	26	3,50	23	2,50
26	4,00	25	3,00	28	4,00	27	3,00
28	4,50	28	3,25	30	4,50	30	3,25
30	5,00	30	3,50	32	5,00	33	3,50
		32	4,00			37	4,00
		35	4,50			40	4,50

المرحلة الأولى
رقم الخط = α

• مصراع المروحة - المرحلة 1°
أتركوا مجال عمل الحراق بالمرحلة 1° مع وضع زر التبديل (2) (B) بوضعية مرحلة 1°. يجب أن يكون فتح المصراع (1) (A) متساويا مع الفالة التي تم اختيارها: يجب على العلامة (7) (A) أن تتواجد أمام الخط المشار إليه بالجدول (C). يمكن القيام بالتعديل عن طريق ادارة القطعة سداسية الشكل (4) (A):

- على اليمين (الشكل -) لتقليل الفتح؛
- على اليسار (الشكل +) لزيادة الفتح.

مثال:

RL 44MZ - فالة المرحلة الأولى 3,00 GPH:

الخط 22 متوازي مع العلامة (7) (A) بعد الانتهاء من عملية التعديل ثبتوا سداسي الشكل (4) مع الحلقة (3).

• المرحلة 2° - مصراع المروحة

ضعوا زر التبديل (2) (B) بوضعية المرحلة 2° و عدلوا المصراع (1) (A) وذلك بإدارة الجزء السداسي الشكل (6) (A)، بعد فك الطوق (5) (A).

يجب أن يكون ضغط الهواء بالمقيس (1) (A) مساويا للقيمة المُشار إليها بالجدول (D) بزيادة قيمة الضغط بغرفة الاحتراق الذي تم قياسه بالمقيس (2). المثال بالرسم.


معلومة: لتسهيل عملية تعديل الأشكال السداسية الشكل (4) و (6) (A)، استعملوا المفتاح سداسي الشكل ذو (8) (A).

(A)

المرحلة الثانية

ميلبار = ضغط الهواء بـ (1)
مع الضغط صفر بـ (2)

RL 44MZ		RL 34MZ	
mbar	كغ/ساعة	mbar	كغ/ساعة
4,2	20	5,4	13
4,7	22	5,6	14
4,9	24	5,7	16
5,1	26	5,9	18
5,4	29	6,0	20
5,6	32	6,2	22
6,3	35	6,4	24
7,4	38	6,6	26
8,6	40	6,7	28
9,0	41	6,9	30
		7,0	32
		7,1	34



(B)

تشغيل الحراق

تشغيل الحراق (A) - (B)

مراحل التشغيل بتوقيت مسترسل بالثواني:

• غلق جهاز التحكم عن بعد TL.

• يدوم 3 ثواني تقريبا:

• 0 ثانية : انطلاق برنامج الجهاز الكهربائي.

• 2 ثانية : تشغيل محرك المروحة.

• 3 ثانية : المضخة تشفط الوقود من

الصهريج عبر القناة (1) و الفلتر

(2) و يدفعه مضغوطة للتدفق.

المضخة تشفط الوقود من

الصهريج عبر القناة (1) و الفلتر

(2) و يدفعه مضغوطة للتدفق.

(المكبس 4) يرتفع و الوقود يعود

الى الصهريج عبر القنوات (5)-

(7). الرفاع الهيدروليكي (15)،

المكبس A ، يفتح مصراع الهواء:

تهوئة سابقة مع تدفق الهواء

للمرحلة 1°. الرفاع الهيدروليكي

(15)، المكبس A ، يفتح مصراع

الهواء: تهوئة سابقة مع تدفق

الهواء للمرحلة 1°.

• 22 ثانية : فتح الصمام الكهربائي (8)؛

مرور المحروق عبر القناة (9)؛

يمر بالتالي عبر الفلتر 10،

يخرج بشكل مُذَرَّر عبر الفاللة و

بعد الإلتقاء بالشرارة، تتم عملية

الإشتعال: شعلة المرحلة الأولى.

• ينطفئ مُحول التشغيل

• 29 ثانية : ثانية: إذا كان جهاز التحكم عن بعد

TR مغلقا أو معوقا بجسر، ينفتح

الصمام الكهربائي (11) للمرحلة

2° ، يدخل المحروق بالجهاز

(12) و يرفع المكبس الذي يفتح

طريقين: الأول باتجاه القناة (13)،


الفلتر (14) و الفاللة للمرحلة الثانية،

و الآخر باتجاه الرفاع الهيدروليكي

(15)، المكبس B، الذي يفتح

مصراع المروحة للمرحلة 2°.

• انتهاء دورة التشغيل.



* لا يعمل ○ لا يعمل ● أصفر □ أخضر ▲ أحمر
للمزيد من المعلومات أنظر الى صفحة 18.

(A)

المراقبات النهائية


- تحجيب المقاومة الضوئية و غلق أجهزة التكم عن:يجب على الحراق أن ينطلق ثم يتوقف بعد 5 ثواني من فتح الصمام للمرحلة الأولى.
- إضاءة المقاومة الضوئية و غلق أجهزة التكم عن:يجب على الحراق أن ينطلق ثم يتوقف بعد 10 ثواني.
- تحجيب المقاومة الضوئية و الحراق يعمل بالمرحلة الثانية، يجب على العملية أن تتم بشكل متتالي : انطفاء الشعلة خلال ثانية واحدة، تهوية لمدة 20 ثانية، الشرارة لمدة 5 ثواني تقريبا، توقف الحراق.
- افتحوا جهاز التحكم عن بعد TL ثم TS و الحراق يعمل:يجب على الحراق أن يتوقف.

الصيانة

⚠ يحتاج الحراق الى صيانة مستمرة يجب القيام بها من طرف عمال و تقنيين مؤهلين و باحترام القوانين و النظم المحلية.

⚠ الصيانة المستمرة ضرورية لضمان العمل الجيد للحراق؛ تجنبكم بهذه الطريقة استهلاكاً غير مرغوباً فيه للوقود و انبعاثات غازية مضرّة بالبيئة.

⚠ قبل القيام بأية عملية تنظيف أو مراقبة، قموا بقطع التيار الكهربائي للحراق و ذلك عن طريق زر التبديل العام للجهاز.



الاحتراق

قموا بتحليل غازات الاحتراق للوقود. الاختلافات البارزة التي تكتشفونها بالنسبة لعملية المراقبة الأخيرة سوف تبرز لكم النقاط التي يجب التركيز عليها في عملية الصيانة.

المضخة

الضغط خلال الدفع يجب أن يكون مستقرًا على قيمة 12 بار. الضغط المعاكس يجب أن يكون أدنى من 0,45 بار. الصخب يجب أن لا نشعر به. في حالة ضغط غير مستقر أو مضخة صاخبة، قموا بنزع الأنبوب المرن من فلتر الخط و قموا بشطف الوقود من صهريج متواجد قرب الحراق. هذه العملية تمكنكم من معرفة سبب العطب، هل سببه قناة الشفط أو المضخة.

إذا كانت المضخة، قموا تثبتوا من أن لا يكون الفلتر متسخًا. بسبب تواجده بمنطقة أعلى نت الفلتر، لا يمكن لمقياس الفراغ ابلاغنا بوجود أوساخ بالفلتر. إذا كان سبب العطب هو قناة الشفط، تثبتوا من نظافة فلتر الخط أو من عدم دخول الهواء بالقناة.

الفلترات A

راقبوا أوعية الفلتر:

• بالخط (1) • بالمضخة (2) • بالفاللة (3)، قموا بتنظيفهم أو بتغييرهم.

إذا لاحظتم أن بداخل المضخة هناك صدى أو أجزاء ملوثة أخرى، قموا بشطف الماء و القذارات الأخرى الراسبة في قاع الصهريج و ذلك عن طريق مضخة منفصلة.

المروحة

تثبتوا من انعدام وجود غبار داخل المروحة على النصل الدوار: يمكن أن يؤدي الى انخفاض تدفق الهواء و يسبب بذلك احتراقاً ملوثاً.

D482

(A)

رأس الاحتراق

تثبتوا من أن تكون جميع أجزاء رأس الاحتراق سليمة، لم يغير شكلها درجات الحرارة المرتفعة، و دون أوساخ تسربت من المكان الموجود به و موضوعة بالمكان المناسب و الصحيح.

فاللات

تفادوا تنظيف ثقب الفاللات.
ننصحكم بتغيير الفاللات كل سنة خلال عملية الصيانة الدورية.
تغيير الفاللة يستلزم مراقبة الاحتراق.

المقاومة الضوئية

نظفوا البلور من الغبار. لإستئصال جهاز المقاومة الضوئية (4)(A) بصفحة 4 يجب أن يتم جذبها بقوة الى الخارج؛ لقد تم تركيبها بعملية ضغط فحسب.

الأنابيب اللينة

تثبتوا من أن تكون حالتهم جيدة، من أنه لم يتم تغيير شكلهم أو دسهم.

الصهرج

كل 5 سنوات تقريبا، قموا بشفط الماء من قاع الصهرج عن طريق مضخة مختلفة.

المرجل

نظفوا المرجل حسب المعلومات المرافقة له و ذلك للحصول على المعلومات الأصلية، و خاصة: الضغط بغرفة الاحتراق و درجة حرارة الدخان.

لفتح الحراق (A)

اقطعوا الطاقة الكهربائية

افصلوا البرغي (1) وقموا باستخراج الغطاء (2).

فكوا البرغي (3)

ركبوا الممددات (4)، المتواجدة على الحراق،

بالمسارات (5) (نموذج ذو خرطوم 351 مم)

أسحبوا الى الخلف الجزء و اتركوه مرتفعا قليلا

لكي لا يضر بالصحن (6) على الخرطوم (7).

صيانة لوحة التحكم الكهربائي (B)

عند ضرورة صيانة لوحة التحكم الكهربائي (A)

(الرسم A) يمكن إزالة جزء التهوية (B) (الرسم

A) فحسب لتسهيل عملية الوصول الى المكونات

الكهربائية.

عندما يكون الحراق مفتوحا كما هو مبيّن بالصورة

(A)، افصلوا أسلاك الإلكترونيات و أزيلوا

مجموعة رأس الإحتراق (8) (A) و ذلك بفك

البراغي (9) (A).

افصلوا الأسلاك الخاصة بمحرك التهوية، فكوا

البراغي الثلاث (10) (A) المتواجدة بصفيحة

الوقاية و البرغيان (11) (A) و اسحبوا مجموعة

التهوية (B) (الرسم A) من المسارات (4) (5) (A).

و أخيرا يمكن استعمال 2 من البراغي الثلاث

(10) (A) لتثبيت لوحة التحكم الكهربائي الى الكم،



بالنقاط المذكورة بالرسم (B)، و بالتالي يمكن بداية

عمليات الصيانة.

في حالة تغيير المضخة و/أو الروابط (C)


قموا بعملية التركيب باحترام الإرشادات الموجودة

بالصورة (C)




D3962

(A)



D3877

(C)



D3875

(D)

تشخيص حالة برنامج بدء التشغيل
خلال برنامج الانطلاق، جميع المعلومات مذكورة بالجدول التالي:

الرمز اللوني	التسلسل	جدول رمز اللون
●●●●●●●●●●	التهوية السابقة	
●○●○●○●○●○●○	مرحلة التشغيل	
□□□□□□□□□□	العمل بشعلة ok	
□○□○□○□○□○□○	العمل بشعلة ضعيفة	
●▲●▲●▲●▲●▲●▲●▲	التزويد الكهربائي أقل من ~ 170 فولت	
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	التوقف	
▲□▲□▲□▲□▲□▲□▲□▲	ضوء غريب	
	الدليل:	○ لا يعمل ● أصفر □ أخضر ▲ أحمر

فتح الجهاز الكهربائي واستعمال التشخيص

وظيفة الجهاز الكهربائي المزود به الحراق هي التشخيص التي يمكن بسهولة عن طريقها معرفة أسباب أي سوء في التشغيل (الإشارة : لمبة الليد الحمراء).

لاستعمال الوظيفة السابقة، من الضروري انتظار 10 ثواني بعد تأمين العمل (التوقف) و بعد ذلك اضغطوا على زر الفتح.

تولد الآلة سلسلة من النبضات (بين النبضة و النبضة ثانية واحدة) و تعاد العملية بافصل قار يدوم 3 ثواني.

بعد رؤية عدد الاضاءات و التعرف على سبب العطب، يجب استعادة النظام بالضغط على الزر لمدة تتراوح بين 1 و 3 ثواني.

اضغطوا على زر

الفتح لمدة تفوق 3

مصباح ثنائي باعث للضوء الأحمر

انتضروا 10 ثواني على الأقل

النبضات	الفاصل 3 ثواني	النبضات	التوقف	الضوء الأحمر
●●●●●		●●●●●		

تشير الفقرة التالية مختلف المناهج للقيام بعملية التوقف للمعدات و لأستعمال التشخيصات.

فتح الجهاز

للقيام بفتح المعدات يجب القيام بالعمليات التالية:

- اضغطوا على الزر لمدة تتراوح بين 1 و 3 ثواني.

يبدأ الحراق بالعمل بعد فاصل يدوم 2 ثواني بعد ترك الزر.

في حالة عدم انطلاق عمل الحراق لا بد من مراقبة غلق ترموستات الحد الأدنى.

التشخيص المرني

يشير الى نوع العطب بالحراق و الذي سبب التوقف.

لملاحظة التشخيص بادروا كما يلي:

- اضغطوا على الزر لمدة تفوق 3 ثواني و ذلك بعد تواجد المصباح الثنائي الباعث للضوء الأحمر المستمر (توقف الحراق).

إشارة ضوئية صفراء تشير الى نهاية العملية.

اتركوا الزر بعد رؤية الضوء الأصفر. مع مراعاة أن عدد الإشارات الضوئية المتقطعة سوف يشير إلى سبب سوء التشغيل حسب ما تشير إليه

الشرح الموجود في الجدول بصفحة 24.

تشخيص عن طريق برنامج حاسوبي

يوفر التحليل العام لحياة الحراق عبر ربط بصري بالحاسوب و يشير الى عدد ساعات العمل، عدد و أنواع توقف الحراق، رقم السريال للآلة إلخ. لملاحظة التشخيص بادروا كما يلي:

- اضغطوا على الزر لمدة تفوق 3 ثواني و ذلك بعد تواجد المصباح الثنائي الباعث للضوء الأحمر المستمر (توقف الحراق).
إشارة ضوئية صفراء تشير الى نهاية العملية.

اتركوا الزر لمدة ثانية و بعد ذلك اضغطوا ثانية لمدة تفوق 3 ثواني لغاية التحصل على اضاءة صفراء أخرى.

عند ترك الزر يقوم المصباح الثنائي الباعث للضوء بالاضاءة بشكل منقطع و بفواصل مرتفعة: في هذه المرحلة يمكن ادخال الرابط البصري.
بعد نهاية العملية يجب اعادة الآلة لحالتها الأولية و ذلك باستعمال التطبيقات العملية للفتح المذكورة أعلاه.

الضغط على الزر	حالة الجهاز
من 1 الى 3 ثواني	فتح الجهاز دون اضرار التشخيص البصري.
أكثر من 3 ثواني	تشخيص بصري لحالة التوقف: (المصباح الباعث للضوء يشتعل بتقطع بيوم ثانية واحدة)
أكثر من 3 ثواني انطلاقاً من حالة التشخيص البصري	تشخيص السفتوار عبر واجهات و حاسوب (امكانية رؤية عدد ساعات العمل، الأعطاب، إلخ..)

تسلسل النبضات التي يرسلها الجهاز تشير الى مختلف حالات العطب التي سيتم ذكرها بالجدول التالي.

الإشارة	العطب	السبب المحتمل	الحل المنصوح به
ليس هناك أي إضاءة	الحراق لم ينطلق	1 - عدم وصول التيار الكهربائي 2 - أجهزة التحكم عن بعد أو أجهزة الأمان مفتوحة 3 - توقف الجهاز 4 - المضخة لا تعمل 5 - الروابط الكهربائية غير جيدة 6 - الجهاز الكهربائي تالف 7 - الموتور الكهربائي تالف 8 - مكثف المحرك معطب (RL 34MZ - RL 44MZ - أحادي الأطوار)	أغلقوا أزرار التبديل راقبوا المصاهير عدلوه أو غيروه افتح الجهاز (بعد 10 ثواني من التوقف) غيروها راقبوها غيروها غيروه غيروه
عدد الاضاعات 4	يبدأ الحراق عمله ثم يتوقف	9 - دارة قصر للمقاومة الضوئية 10 - ضوء غريب أو اضرار الشعلة	غيروا المقاومة الضوئية أزيلوا الضوء الغريب أو غيروا الجهاز
عدد الاضاعات 2	تم تجاوز مرحلة التهوية السابقة للتشغيل و مرحلة السلامة و الحراق يتوقف بعد مرحلة السلامة	11 - ليس هناك وقود بالصهرج أو به ماء بالقاع 12 - تعديل رأس الاحتراق و المصراع غير مناسبين 13 - الصمامات الكهربائية للديزل لا تفتح (المرحلة الأولى أو السلامة)..... 14 - قالة المرحلة 1° مسدودة، وسخة أو ليس لها الشكل الصحيح 15 - أقطاب الإشتعال غير معدلة بشكل جيد أو وسخة 16 - الكثرود الأرضي للعازل تالف 17 - سلك تيار الجهد العالي معطب أو محمي 18 - سلك تيار الجهد العالي شكله غير عادي بسبب درجات الحرارة المرتفعة 19 - محول الإشعال تالف 20 - الروابط الكهربائية للصمامات أو للمحول غير جيدة 21 - الجهاز الكهربائي تالف 22 - المضخة متوقفة 23 - الرابط محرك مضخة مكسور 24 - شفت المضخة مربوط بأنبوب العودة 25 - الصمامات بأعلى المضخة مغلقة 26 - الفلترات وسخة (بالخط بالمضخة بالفالة) 27 - المقاومة الضوئية أو الأجهزة مُعطبة 28 - المقاومة الضوئية وسخة 29 - المرحلة 1 للرافع الهيدروليكي معطبة 30 - توقف المحرك (RL 44MZ ثلاثي الأطوار) 31 - جهاز التوقيف و التحكم بالمحرك مُعطب (RL 44MZ ثلاثي الأطوار) 32 - تزويد كهربائي ذو مرحلتين (RL 44MZ ثلاثي الأطوار) تتدخل الريلية الحرارية 33 - دوران المحرك بالاتجاه المعاكس	أضيفوا الوقود أو اشفطوا الماء من القاع عدلوها، أنظر الى صفحة 11 و 15 راقبوا الروابط، عوضوا اللفافة غيروه عدلوهم أو غيروه غيروه غيروه غيروه و احموه غيروه راقبوها غيروها شغلوها و انظروا الى "المضخة التي تتوقف" غيروه أصلحوا الربط افتحوها نظفوها غيروا المقاومة الضوئية أو الأجهزة نظفوها غيروا الرافع الهيدروليكي شغلوا الريلية الحرارية غيروه

الإشارة	العطب	السبب المحتمل	الحل المنصوح به
عدد الاضاءات 7	انعدام الشعلة	34 - رأس الإحتراق غير مضبوط بشكل سليم	عدلوه، أنظر الى الصفحة 11
		35 - أقطاب الإشتعال غير معدلة بشكل جيد أو وسخة	عدلوهم، أنظر الى الصفحة 10، الصورة (B) أو نظفوه.
		36 - مصراع المروحة معدلة بشكل غير مناسب، كمية الهواء مرتفعة	عدلوها
		37 - الفالة 1 كبيرة جدا (النبضات)	خفضوا من تدفق الفالة 1°
		38 - الفالة 1 صغيرة (انعدام الشعلة)	ارفعوا تدفق الفالة 1°
		39 - الفالة 1 متسخة أو لها شكل غير عادي	غيروه
		40 - ضغط المضخة غير مناسب	عدلوها: بين 10 و 14 بار
		41 - فالة المرحلة 1° غير مناسبة للحراق أو للمرجل	أنظر الى جدول الفالات،صفحة 9،خفظوا فالة المرحلة 1°
		42 - فالة المرحلة 1° معطبة	غيروه
الحراق لا يمر الى المرحلة 2°		43 - جهاز التحكم TR لا يغلق	عدلوه أو غيروه
		44 - الجهاز الكهربائي تالف	غيروها
		45 - لفافة الصمام الكهربائي للمرحلة 2° معطبة	غيروها
		46 - المكبس متوقف بمجموعة الصمامات	غيروا المجموعة
الوقود يمر الى المرحلة 2° والهواء لا يزال بالمرحلة 1°		47 - ضغط المضخة منخفض	ارفعوا الضغط
		48 - المرحلة 2 للرافع الهيدروليكي معطبة	غيروا الرافع الهيدروليكي
توقف الحراق عند المرور من المرحلة 1° و المرحلة 2° أو المرور من المرحلة 2° الى المرحلة 1° الحراق يعيد دورة التشغيل		49 - الفالة وسخة	غيروه
		50 - المقاومة الضوئية وسخة	نظفوها
		51 - كمية الهواء مرتفعة جدا	خفضوا منها
التزويد بالوقود غير معتدل		52 - حاولوا اكتشاف سبب العطب: أتكون المضخة أو جهاز التزويد	زودوا الحراق عبر خزان متواجد قرب الحراق نفسه
		53 - ماء بالصهرج	اشطفوا الماء من قاع الصهرج عبر مضخة
هناك صدا داخلي للمضخة المضخة تحدث أصوات مرتفعة، و الضغط يتم بنبضات		54 - دخول الهواء بأنابيب الشفط	أوقفوا أنابيب التوصيل
		55 - اختلاف الارتفاع بين الحراق و الصهرج مرتفع جدا	زودوا الحراق عبر جهاز الحلقات
		56 - قطر الأنابيب صغير جدا	كبروا في القطر
		57 - الفلترات عند الشفط متسخة	نظفوه
		58 - الصمامات عند الشفط مغلقة	افتحوها
		59 - تجمد البرافين جراء درجات الحرارة المنخفضة	اضيفوا بعض المواد الزيتية للديزل
		60 - أنبوب العودة غير متواجد داخل الوقود	احملوه الى نفس مستوى أنبوب الشفط
		61 - دخول الهواء بأنابيب الشفط	أوقفوا أنابيب التوصيل
		62 - هناك تسرب بعنصر الغلق	غيروا المضخة
		63 - كمية الهواء قليلة	عدلوا رأس و مصراع المروحة، أنظر الى صفحة 11 و 15.
المضخة تتوقف بعد راحة مطولة		64 - فالة وسخة أو مستعملة كثيرا	غيروه
		65 - فلتر الفالة وسخ	نظفوه أو غيروه
المضخة تفقد الديزل		66 - ضغط المضخة غير صحيح	عدلوها: بين 10 و 14 بار
		67 - لولب استقرار الشعلة متسخ، غير مثبت جيدا أو له شكل غير عادي	نظفوه، أوقفوه أ، غيروه
الشعلة تحدث دخانا - بإشراك قاتن اللون		68 - فتح التهوية لغرفة المرجل غير كافية	كبروه
		69 - كمية الهواء كبيرة جدا	عدلوا رأس و مصراع المروحة، أنظر الى صفحة 11 و 15.
- بإشراك أصفر رأس الاحتراق متسخ		70 - الفالة أو فلتر الفالة متسخ	غيروه
		71 - زاوية أو تدفق الفالة غير مناسبة	أنظر الى الفالات المنصوح بها، صفحة 9
عدد الاضاءات 10		72 - فالة غير مثبتة جيدا	أوقفوه
		73 - أوساخ قادمة من مكان العمل على لولب استقرار الشعلة	نظفوه
		74 - تعديل الرأس خاطئ أو كمية الهواء غير كافية	عدلوه، أنظر الى صفحة 11، افتح المصراع
		75 - طول الخرطوم غير مناسب للمرجل	اتصل بمصنع المرجل
		76 - خطئ بالروابط أو عطب داخلي	
		77 - تواجد ازعاج الكتر ومغناطيسي	استعملوا عدة الحماية ضد ازعاج الراديو

الملحق

الربط الكهربائي

⚠️ ملاحظات

يجب القيام بجميع العمليات الكهربائية باحترام النظم السارية بالدولة المقصودة و من طرف عمال متخصصين.

Riello شركة مساهمة لا تتحمل أية مسؤولية في حالة القيام بتحويلات و روابط مختلفة عن تلك المذكورة و الموصوفة بالرسوم البيانية التالية. استعمال أسلاك مرنة مطابقة للمواصفات القياسية التي نصت عليها اللائحة 1-EN 60 335:

يجب أن يتم تمرير جميع الأسلاك التي سيتم ربطها بالحراق بمرمر الأسلاك.



يمكن استعمال مرمر الأسلاك بطرق عديدة؛ نبيّن لكم الآن الطريقة التمثيلية التالية:

RL 34-44MZ

- 1 - مقبس 7 أقطاب لتزويد أحادي الطور، ترموستات/ جهاز مراقبة الضغط TL
- 2 - مقبس 4 أقطاب للترموستات/جهاز مراقبة الضغط TR
- 3 - مقبس 5 أقطاب غير مُستعمل
- 4 - مقبس 2 أقطاب للجهاز الثانوي لفتح او تشغيل الجهاز عن بعد
- 5 - 5A التجهيز المسبق للوصلات (قموا بالثقب عند الحاجة للوصلات 5A)


RL 44MZ ثلاثي الأطوار

- 1 - مقبس 7 أقطاب لتزويد أحادي الطور، ترموستات/ جهاز مراقبة الضغط TL
- 2 - مقبس 4 أقطاب للترموستات/جهاز مراقبة الضغط TR
- 3 - مقبس 5 أقطاب للتزويد ثلاثي الأطوار
- 4 - مقبس 2 أقطاب للجهاز الثانوي لفتح او تشغيل الجهاز عن بعد
- 5 - 5A التجهيز المسبق للوصلات (قموا بالثقب عند الحاجة للوصلات A5)



معايرة الريلية الحرارية (RL 44MZ ثلاثي الأطوار)

يفيد في تجنب احتراق الموتور بسبب زيادة الاستهلاك الناتجة عن نقص طور. إذا كانت تغذية المحرك تتم بطريقة النجمة، أ 400 فولت فيجب وضع المؤشر بوضعية "MIN".
إذا كانت تغذية المحرك تتم بطريقة المثلث أ 230 فولت فيجب وضع المؤشر بوضعية "MAX".
وتضمن الحماية أيضا إذا كانت درجات الريلاي لا تشمل استهلاك الموتور المحدد على 400 V.



ملاحظات


- النموذج RL 44MZ ثلاثي الأطوار يترك المصنع وهو مُعدّ للتزويد الكهربائي ذو 400 فولت. إذا كانت التغذية الكهربائية ذو 230 فولت فيجب تغيير توصيلات المحرك (من النجمة إلى المثلث) وأيضا ضبط الريلية الحرارية.
- تمت المصادقة و الموافقة على الحراقات RL 34-44MZ للعمل بطريقة متقطعة. بمعنى أنها حسب اللائحة يجب إيقافها طبقا لللائحة مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة لإتاحة الفرصة للجهاز الكهربائي لعمل مراجعة لكفاءتها في التشغيل، في العادة تتم عملية إيقاف الحراق عن طريق الترموستات أو جهاز مراقبة الضغط المرجل. إذا لم تتم العملية بشكل تلقائي يجب تركيب زر تبديل و قتي متتابع لـ IN يمكن الآلة من التوقف مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة.
- تترك الحراقات RL 34-44MZ المصنع وهي مُجهزة للعمل ذو مرحلتين وبالتالي يجب ربطها بالترموستات/جهاز مراقبة الضغط TR. إذا رغبتم بأن يعمل الحراق بمرحلة واحدة يجب تغيير الترموستات/جهاز مراقبة الضغط TR، ووضع محله جسر بين التوصيلات T6 - T7 للقابس X4.

⚠️ إنتبهوا:

- لا تعكسوا المحاييد و المرحلة بخط التمويل بالطاقة الكهربائية. عكسهما يمكن أن يحدث توفقا ناتج عن انعدام الاشتعال.
- غيروا المكونات بقطع غير أصلية .


الفهرس	1
ارشادات المراجع	2
الرسم البياني العملي	3
الروابط الكهربائية التي يتكلف بها المُركب	4

2 ارشادات المراجع



RL 44MZ 1ph

1/N/PE 230V~50/60HZ



BU = BLU / BLUE / BLEU / BLAU	VE = GIALLO / YELLOW / JAUNE / GELB	WH = BIANCO / WHITE / BLANC / WEISS	GY = GRIGIO / GREY / GRIS / GRAU	TO = TORCHESSE / TURQUOISE / TURQUOISE / TURKSBLAU
BK = NERO / BLACK / NOIR / SCHWARZ	GN = VERDE / GREEN / VERT / GRÜN	OG = ARANCIO / ORANGE / ORANGE / ORANGE	PK = ROSA / PINK / ROSE / ROSA	SR = ARGENTO / SILVER / ARGENT / SILBER
BN = MARRONE / BROWN / MARRON / BRAUN	RD = ROSSO / RED / ROUGE / ROT	VT = VIOLETTO / VIOLET / VIOLET / VIOLETT	GD = ORO / GOLD / OR / GOLD	GNV = GIALLO/VERDE / YELLOW/GREEN / JAUNE/VERT / GELB/GRÜN

SCHEMA FUNZIONALE

FUNCTIONAL DIAGRAM

BETRIEBSSCHEMA

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

Sheet : 3

دليل الرسوم الكهربائية

A	- المعدات الكهربائية
BB	- مكونات حافة الحراقات
BC	- مكونات حافة المرجل
C1	- مُكثف
F1	- ريلية حرارية محرك المروحة
FR	- المقاومة الضوئية
H	- إشارة التوقف عن بعد
IN	- زر التوقيف اليدوي للحراق
h1	- عداد الساعات
h2	- عداد الساعات
KM	- كمنكتر المحرك
MV	- محرك المروحة
Q1	- زر تبديل للتقسيم ثلاثي الأطوار
Q2	- زر تبديل للتقسيم أحادي الطور
RS	- زر تشغيل الحراق من جديد عن بعد (يمكن المطالبة به)
S1	- زر التبديل: الحراق يعمل لا يعمل
S1	- زر التبديل: مرحلة 1° 2°
TA	- محول التشغيل
TL	- ترموستات/جهاز مراقبة الضغط للحد الأقصى
TR	- ترموستات/جهاز مراقبة التعديل
TS	- ترموستات/جهاز مراقبة الضغط للسلامة
XP4	- مقبس ذو 4 أقطاب
XP5	- مقبس ذو 5 أقطاب
XP7	- مقبس ذو 7 أقطاب
XTB	- تأريض الرف
XTM	- تأريض مجموعة المروحة
X4	- قابس ذو 4 أقطاب
X5	- قابس ذو 5 أقطاب
X7	- قابس ذو 7 أقطاب
V1	- صمام كهربائي للتشغيل/ المرحلة الأولى
V2	- صمام كهربائي للمرحلة الثانية
WC	- ربط المُكثف

RIELLO شركة مساهمة .
إيطاليا - 37045 لنيانو (VR)
الهاتف: 0039.0442.630111
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)

RIELLO

تحتفظ الشركة بحقوقها في إدخال أية تعديلات على محتوى هذا الدليل .